

- i muri di elevazione della casera della stessa tipologia e altezza dell'ambiente stalla. Il 1° "stelar" era di tutta lunghezza e sovrastava i muri di elevazione della casera.
- la porta di accesso, addossata al muro della stalla e incastrata sul 1° "stelar";
- un corrente della copertura esistente;
- inoltre, all'interno e sull'angolo sud-ovest, sono presenti i resti dell' "arin" e sugli "stelari" originari gli appoggi del tetto.



Baita e area circostante anno 1988

muri di elevazione porta
corrente del tetto

- 4.- la presenza della *canna fumaria in tubo metallico*, è solamente una situazione del tutto provvisoria in attesa della ricostruzione della casera (fuoco) con relativo camino in pietra a vista e lastra sommitale.
 - 5.- l'area circostante, completamente imboscata fino al 1989, è stata progressivamente recuperata a prato e regolarmente sfalcata.
- di conseguenza,

si chiede che

- 1.- di aggiornare la scheda esistente (Ton 03 n.12) inserendo anche l'AMBIENTE FUOCO in modo da consentire la ricostruzione della casera originale in base alla documentazione esistente e con gli stessi materiali (sasso a vista, stelari, tetto in scandole di larice), al fine del recupero e dell'equilibrio formale dell'edificio originale;
- 2.- si modifichi la previsione PRG da boschi a prato, per l'area circostante l'edificio.

Cordiali saluti

Primiero San Martino di C., 08 dicembre 2020

Mario Scalet

Carla Cravera