

area omogenea

TRA 01

edificio n.

045

c. c.

TRANSACQUA

particella

.117/13

riferimenti fotografie

da TRA0104401.JPG a TRA0104404.

Pertinenze

accessibilità attuale

pedonale

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

bosco

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

Edificio

iscrizioni

stato elevazioni

stato copertura

stato generale

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Nulla

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

nessuno

utilizzo

abbandonato

tipo

A.2

ambienti

evoluzione dell'edificio

Identificazione tipologica dell'edificio allo stato di rudere sulla base di documentazione fotografica.

note

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **TRA 01** edificio n. **045**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio da recuperare

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
Edificio esistente posto in area con classe di penalità bassa P2 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020.
Ricadendo l'edificio in zona di protezione idrogeologica , si prescrive il rispetto della Carta delle Risorse Idriche in vigore, rinviando ad essa la verifica di tutte le richieste di trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

prospetto 3

prospetto 4