

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

TON 08

edificio n.

003

c. c.

TONADICO I p.

particella

.882

riferimenti fotografie

DAL TON0800301 AL TON0800305

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie				
	pedonale			bosco				di sostegno					
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni		C	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
					stato copertura		M					abitativo	
					stato generale		C						
					materiali copertura								
					leggibilità del processo edilizio		Media						
					coerenza col processo tipologico		Media						
					significatività storica		Bassa						
	tipo		evoluzione dell'edificio										note
E.3.2		All'edificio è stato aggiunto un volume incongruo sul prospetto 2.											
ambienti													
Fuoco 1.1.6													

Indicazioni di intervento			
prospetto 1	prospetto 2	area omogenea	edificio n.
		TON 08	003
		esistenza del vincolo Beni Ambientali	previsioni PRG
		no	Boschi - art. 50
		proposta di vincolo Beni Ambientali	definizione secondo la L.P. 1/2008
		nessuna	edificio da recuperare
		categoria d'intervento	usi potenziali
		Ristrutturazione Edilizia	Uso tradizionale
		altri interventi specifici ammessi	
		altre prescrizioni specifiche	L'intervento dovrà eliminare la superfetazione sul prospetto 2. Edificio esistente posto in area con classe di penalità media P3 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020. Qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito in relazione agli interventi sull'edificio, e deve essere conforme a quanto stabilito dalla Carta di sintesi della pericolosità approvata dalla G.P. con delibera n. 1317 del 4/9/2020.
prospetto 3	prospetto 4		