

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

SIR 11

edificio n.

016

c. c.

SIROR

particella

.412/1

riferimenti fotografie

DAL SIR1101601 AL SIR1101605

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie	
	veicolare libera			prato bosco	altre	nessuna	staccionata in legno	di sostegno	prolungamento della falda per realizzare un porticato per il ricovero di animali	
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale		
					stato copertura			Tettoia sul prospetto 2 realizzata in modo incongruo con la tipologia del fabbricato.	abitativo	
					stato generale					
					materiali copertura		Tettoia sul prospetto 2 realizzata in modo incongruo con la tipologia del fabbricato.		utilizzo	
								permanente		
					leggibilità del processo edilizio					
					coerenza col processo tipologico					
					significatività storica					
tipo		evoluzione dell'edificio							note	
A.2		Edificio agricolo tutt'ora utilizzato alla conduzione del fondo. Ha subito alcuni interventi che ne hanno alterato il prospetto 2 senza variarne la leggibilità del processo edilizio.							NON CENSITA (recinzione invalicabile)	
ambienti										
Stalla 1.1.08 Fienile 1.1.08										

prospetto 1



prospetto 2



area omogenea **SIR 11** edificio n. **016**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Manutenzione straordinaria
Risanamento conservativo

previsioni PRG
Pascoli - art. 23

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi
Possibilità di svolgere un ESERCIZIO RURALE.

prospetto 3



prospetto 4



altre prescrizioni specifiche
L'intervento di ristrutturazione edilizia dovrà ricondurre l'edificio alla tipologia A.2.
Edificio esistente posto in area con classe di penalità bassa P2 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020.