

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

Pertinenze

area omogenea

TRA 09

edificio n.

002

c. c.

TRANSACQUA

particella

.1418

riferimenti fotografie

DAL TRA0900201 AL TRA0900204

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre

pavimentazioni

Lastre graniglia

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

barbecue

iscrizioni

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Media

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

torrette e comignoli anomali
intonaci cementizi

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

Edificio

tipo

E.4.1.2

ambienti




altro

evoluzione dell'edificio

Edificio di nuova costruzione assimilabile al tipo E.4.1.2 ma con ambienti incongrui rispetto al processo tipologico.

note

Riferimento a schedatura 1985: Cereda H36?



Indicazioni di intervento

area omogenea **TRA 09** edificio n. **002**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Possibilità di realizzare una RITONDA 1.1 sul prospetto 2, a seguito della rimozione della superfetazione presente.

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche
**Per la specificazione degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento, valgono, oltre a quelle relative agli ambienti individuati, le indicazioni del Manuale Tipologico per l'ambiente Fuoco 1.1.01.
L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 4.**