

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

	area omogenea	SIR 11	edificio n.	004	c. c.	SIROR	particella	.1291	riferimenti fotografie	DAL SIR1100401 AL SIR1100405			
Pertinenze	accessibilità attuale												
	veicolare limitata												
	sentiero												
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
					stato copertura		B			coperture in lamiera ondulata o non verniciata		agricolo	
					stato generale		B					utilizzo	
					materiali copertura								
					lamiera								
					leggibilità del processo edilizio		Media						
					coerenza col processo tipologico		Media						
					significatività storica		Medi						
	tipo		evoluzione dell'edificio								note		
	E.3.2		Edificio unitario riferibile al tipo E.3.2 con Fuoco simile all’1.2.1 ma con accesso centrale. Tettoia aggiunta sul prospetto 2.										
	ambienti												
	altro												

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 11** edificio n. **004**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Pascoli - art. 23

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 2. Edificio esistente posto in area con classe di penalità bassa P2 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020.