

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

TON 03

edificio n.

012

c. c.

TONADICO I p.

particella


.344

riferimenti fotografie

DAL TON0301201 AL TON0301205

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione	prato orto bosco	da frutta altre cespugli	salesà	staccionate in legno	di sostegno	fontana/làip

Edificio	iscrizioni		stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
	“L 18 * 90 C G A” incisione sull’architrave della porta del fienile		stato copertura		B			
			stato generale		B			
			materiali copertura		scandole			
		leggibilità del processo edilizio		Alta				
		coerenza col processo tipologico		Alta				
		significatività storica		Medi				
tipo		evoluzione dell'edificio				note		
A.2		Edificio unitario risalente al 1890. La finestra sul prospetto 1 del fienile e probabilmente intervento effettuato dai soldati durante la Prima guerra mondiale. Sul prospetto 4 una canna fumaria in tubo metallico, evidente segno di riuso abitativo inappropriato.						
ambienti								
Fienile 1.1.01								
Stalla 1.1.07								



Indicazioni di intervento

area omogenea **TON 03** edificio n. **012**

previsioni PRG
Boschi - art. 50

previsioni PUP
penalità gravi medie o leggere bosco

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
Possibilità di ricondurre il fabbricato alla tipologia A.4