

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

Pertinenze

area omogenea**SIR 10**

edificio n.**014**

c. c.**SIROR**

particella**.347/2**

riferimenti fotografie**DAL SIR1001401 AL SIR1001405**

accessibilità attuale

assente

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Nulla

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo

utilizzo

abbandonato

Edificio

tipo

A.2

ambienti

FIENILE 1.1.1
STALLA 1.1.7

evoluzione dell'edificio

note

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 10** edificio n. **014**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 22

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche
**Edificio esistente posto in area con classe di penalità elevata P4 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020, assoggettabile ad intervento di recupero senza aumento del volume.
Qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito in relazione agli interventi sull'edificio, e deve essere conforme a quanto stabilito dalla Carta di sintesi della pericolosità approvata dalla G.P. con delibera n. 1317 del 4/9/2020.**

prospetto 3 prospetto 4