

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

Pertinenze

area omogenea

TRA 08

edificio n.

024

c. c.

TRANSACQUA

particella

.562/1 .562/2

riferimenti fotografie

DAL TRA0802401 AL TRA0802406

accessibilità attuale
veicolare libera

posti macchina
esterni

reti tecnologiche

usi del suolo
prato

alberature

pavimentazioni
asfalto

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

iscrizioni

"B.L. 1900" architrave porta fienile

materiali copertura

lamiera
tegole cemento

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Alta

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

coperture in lamiera ondulata o non verniciata
intonaci cementizi
pilastri in cemento a vista

uso attuale

agricolo

utilizzo

temporaneo

Edificio

tipo

D.2

ambienti

Fienile 1.3.02
Stalla 1.1.07

evoluzione dell'edificio

Edificio probabilmente unitario.

note

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **TRA 08** edificio n. **024**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche

E' consentita la realizzaziome di un unico manto di tenuta in lamiera colore testa di moro