

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

Pertinenze

area omogenea

SIR 06

edificio n.

006

c. c.

SIROR

particella

.1215

riferimenti fotografie

DAL SIR0600601 AL SIR0600606

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

fossa a tenuta
elettrificazione
acquedotto

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre

pavimentazioni

battuto di cemento

recinzioni

staccionate in legno

murature

costruzioni accessorie

barbecue

iscrizioni

materiali copertura

tegole cemento

leggiibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Bassa

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

elementi qualificanti

elementi degradanti

intonaci cementizi

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

tipo

F.4

ambienti

FUOCO 2.1.2
LETTO 2.3.1

evoluzione dell'edificio

Edificio non pertinente, secondo le indicazioni contenute nel Manuale Tipologico; possibilità di ricondurre il fabbricato al tipo F.4 del Manuale Tipologico.

note

Edificio

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 06** edificio n. **006**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Pascoli - art. 23

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche
Le eventuali iniziative di recupero degli immobili dovranno comunque essere supportate da specifiche analisi sulla pericolosità geologica del sito.