

area omogenea

SIR 10

edificio n.

015

c. c.

SIROR

particella

.347/3

riferimenti fotografie

DAL SIR1001501 AL SIR1001507

accessibilità attuale

assente

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

iscrizioni

stato elevazioni

C

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Bassa

tipologia

E.3.2

ambienti

FUOCO 1.2.2

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario di dimensioni molto ridotte.

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

abbandonato

note

Perinenze

Edificio

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 10** edificio n. **015**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
--
Ristrutturazione edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 22

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere edificio esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche

Edificio non recuperabile in quanto ricadente in area Area di elevata pericolosità geologica, idrologica o valanghiva della Carta di Sintesi Geologica.
Edificio esistente posto in area con classe di penalità elevata P4 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020, assoggettabile ad intervento di recupero senza aumento del volume.
Qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito in relazione agli interventi sull'edificio, e deve essere conforme a quanto stabilito dalla Carta di sintesi della pericolosità approvata dalla G.P. con delibera n. 1317 del 4/9/2020.