

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

Pertinenze

area omogenea

SIR 11

edificio n.

003

c. c.

SIROR

particella

.406/1

riferimenti fotografie

DAL SIR1100301 AL SIR1100304

accessibilità attuale
veicolare limitata

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo
bosco
prato

alberature
altre

pavimentazioni
ghiaia

recinzioni
staccionate in legno
rete metallica

murature

costruzioni accessorie
fontana/làip
legnaia

iscrizioni

materiali copertura
scandole

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale
agricolo

utilizzo
temporaneo

tipologia

E.3.2

ambienti



Fuoco 1.2.01

evoluzione dell'edificio

Edificio di recente costruzione, riferibile al tipo E.3.2.

note

Edificio



Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 11** edificio n. **003**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo
Ristrutturazione edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Pascoli - art. 23

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale

altre prescrizioni specifiche
Dalla documentazione fotografica e storica prodotta dalla proprietà è consentita la trasformazione in edificio con tipologia A.2 con ambienti STALLA 1.1.1 e FIENILE 1.1.1