

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

Pertinenze	area omogenea	TRA 01	edificio n.	001	c. c.	TRANSACQUA	particella	.849	riferimenti fotografie	DAL TRA0100101 AL TRA0100107						
	accessibilità attuale				posti macchina				reti tecnologiche							
	veicolare libera				esterni				acquedotto							
					usi del suolo				alberature							
					prato				da frutta cespugli							
								pavimentazioni								
								lastre battuto di cemento								
								recinzioni								
								staccionate in legno								
								murature								
										costruzioni accessorie						
										fontana/làip						
Edificio	iscrizioni							stato elevazioni			B					
					stato copertura			M			elementi qualificanti					
					stato generale			M						elementi degradanti		
					materiali copertura											
					lamiera						uso attuale					
														abitativo		
											utilizzo					
										temporaneo						
tipo				evoluzione dell'edificio			note									
E.3.1				Edificio unitario rimasto sostanzialmente integro.												
ambienti																
Fuoco 1.1.05																

prospetto 1 prospetto 2



prospetto 3 prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **TRA 01** edificio n. **001**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
Sul prospetto 2 è ammessa la realizzazione di una ritonda

altre prescrizioni specifiche

Edificio esistente posto in area con classe di penalità bassa P2 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020.