

Costituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea

TRA 07

edificio n.

031

c. c.

TRANSACQUA

particella

.526/7

referimenti fotografie

DAL TRA0703101 AL TRA0703119

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

elettrificazione

usi del suolo

prato
bosco

alberature

da frutta
altre
cespugli

pavimentazioni

recinzioni

murature

di sostegno

costruzioni accessorie

iscrizioni

“GF. 1920” colmo
“1923” camino

materiali copertura

tegole in cotto

stato elevazioni

M

stato copertura

M

stato generale

M

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

intonaci cementizi
tetto in lamiera non verniciata e
con modifica della pendenza su
parte della falda a monte.

uso attuale

agricolo
abitativo

utilizzo

permanente

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Bassa

tipo

B.3.s

ambienti

Fienile 1.3.01
Stalla 1.1.07
Fuoco 3.2.01

evoluzione dell'edificio

Edificio tipo B.3.s. con tettoia e wc in legno a monte e ritonda 4.1 sul prospetto 4.

note

Pertinenze

Edificio

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **TRA 07** edificio n. **031**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Risanamento conservativo
Ristrutturazione edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

prospetto 3 prospetto 4



altre prescrizioni specifiche
L'intervento di recupero preveda l'eliminazione della tettoia e l'adeguamento della falda sul prospetto 4.
Edificio esistente posto in area con classe di penalità bassa P2 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020.