

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

SIR 11

edificio n.

016

c. c.

SIROR

particella

.412/1

riferimenti fotografie

DAL SIR1101601 AL SIR1101605

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato bosco	altre	nessuna	staccionata in legno	di sostegno	prolungamento della falda per realizzare un porticato per il ricovero di animali
					stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
					stato copertura	B			abitativo
Edificio	iscrizioni				stato generale	B		Tettoia sul prospetto 2 realizzata in modo incongruo con la tipologia del fabbricato.	utilizzo
									materiali copertura
					leggibilità del processo edilizio	Media			
					coerenza col processo tipologico	Media			
				significatività storica	Media				
	tipo	evoluzione dell'edificio				note			
	A.2	Edificio agricolo tutt'ora utilizzato alla conduzione del fondo. Ha subito alcuni interventi che ne hanno alterato il prospetto 2 senza variarne la leggibilità del processo edilizio.							
	ambienti								
	Stalla 1.1.08 Fienile 1.1.08								



Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 11** edificio n. **016**

esistenza del vincolo Beni Ambientali	previsioni PRG
no	Pascoli - art. 23

proposta di vincolo Beni Ambientali	definizione secondo la L.P. 1/2008
nessuna	esistente

categoria d'intervento	usi potenziali
Risanamento conservativo	Uso tradizionale Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

Possibilità di svolgere un ESERCIZIO RURALE.

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di ristrutturazione edilizia dovrà ricondurre l'edificio alla tipologia A.2.
Edificio esistente posto in area con classe di penalità bassa P2 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020.