

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

SIR 11

edificio n.

015

c. c.

SIROR

particella

.412/2

riferimenti fotografie

DAL SIR1101501 AL SIR1101506

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato bosco	altre	lastre di scisto		di sostegno	
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni	B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale
					stato copertura	B	intonaci raso pietra	superfetazioni controterra.	abitativo
					stato generale	B			
					materiali copertura				
					leggibilità del processo edilizio	Media			
					coerenza col processo tipologico	Media			
					significatività storica	Media			
	tipo	evoluzione dell'edificio				note			
	F.4	Edificio riferibile al tipo F.4 e costituito da un Fuoco 2.1.2 e letto 2.3.2 privo di scala esterna. Aggiunta di superfetazioni controterra.							
ambienti									
Fuoco 2.1.2 Letto 2.3.2									

prospetto 1



prospetto 2



prospetto 3



prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 11** edificio n. **015**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

categoria d'intervento

Risanamento conservativo

previsioni PRG

Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008

esistente

usi potenziali

Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Inserimento della ritonda sul prospetto 4. Possibilità di svolgere un ESERCIZIO RURALE.

altre prescrizioni specifiche

Dovranno essere demolite le superfetazioni controterra. Edificio esistente posto in area con classe di penalità bassa P2 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020.