

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

TON 03

edificio n.

010

c. c.

TONADICO I p.

particella

.333

riferimenti fotografie

DAL TON0301001 AL TON0301005

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie	
	veicolare limitata		acquedotto elettrificazione	prato orto	da frutta altre cespugli	battuto di cemento	staccionate in legno	di contenimento	fontana/làip	
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale		
	“19 + 79” incisione sul trave d’appoggio della copertura sul prospetto 1.				stato copertura			murature in cemento a vista intonaci cementizi antenne e impianti similiari	abitativo	
					stato generale				utilizzo	
					materiali copertura				temporaneo	
				leggibilità del processo edilizio						
				coerenza col processo tipologico						
				significatività storica						
tipo		evoluzione dell'edificio								note
ambienti		Edificio evidente prodotto da più fasi costruttive: impianto secondo il tipo E.3.2; successivo ampliamento sul prospetto 2; probabile raddoppio verso monte, sul prospetto 3 (vedi risega nella muratura sul prospetto 2) raggiungendo un assetto inconsueto.								
altro										
Fuoco 1.2.03										



Indicazioni di intervento

area omogenea **TON 03** edificio n. **010**

previsioni PRG

Aree agricole - art. 48

previsioni PUP

agricola di pregio
penalità gravi medie o leggere

esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008

esistente

categoria d'intervento

Risanamento Conservativo
Ristrutturazione edilizia

usi potenziali

Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Posizionamneto del colmo in asse con il fronte principale, fermo restante l'imposta di banchina prospetto 4.

altre prescrizioni specifiche

Edificio esistente posto in area con classe di penalità media P3 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020.

Qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito in relazione agli interventi sull'edificio, e deve essere conforme a quanto stabilito dalla Carta di sintesi della pericolosità approvata dalla G.P. con delibera n. 1317 del 4/9/2020.