

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

TON 03

edificio n.

012

c. c.

TONADICO I p.


particella

.344

riferimenti fotografie

DAL TON0301201 AL TON0301205

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie		
	veicolare limitata	esterni	acquedotto elettrificazione	prato orto bosco	da frutta altre cespugli	salesà	staccionate in legno	di sostegno	fontana/làip		
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale			
	“L 18 * 90 C G A” incisione sull’architrave della porta del fienile				stato copertura			incisioni	intonaci cementizi torrette e comignoli anomali	abitativo	
					stato generale					materiali copertura	temporaneo
					scandole						
				leggibilità del processo edilizio							
				coerenza col processo tipologico							
				significatività storica							
tipo		evoluzione dell'edificio								note	
A.2		Edificio unitario risalente al 1890. La finestra sul prospetto 1 del fienile e probabilmente intervento effettuato dai soldati durante la Prima guerra mondiale. Sul prospetto 4 una canna fumaria in tubo metallico, evidente segno di riuso abitativo inappropriato.									
ambienti											
Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.07											



Indicazioni di intervento

area omogenea **TON 03** edificio n. **012**

previsioni PRG
Boschi - art. 50

previsioni PUP
penalità gravi medie o leggere bosco

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
Possibilità di ricondurre il fabbricato alla tipologia A.4