

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

TON 08

edificio n.

002

c. c.

TONADICO I p.

particella

.881

riferimenti fotografie

DAL TON0800201 AL TON0800205

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie				
	pedonale			bosco				prismi di cls					
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni		C	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
					stato copertura		M					agricolo	
					stato generale		C					abitativo	
					materiali copertura								
					lamiera								
					leggibilità del processo edilizio		Media						
					coerenza col processo tipologico		Bassa						
					significatività storica		Bassa						
tipo		evoluzione dell'edificio										note	
C.2.d		Edificio sorto probabilmente secondo il tipo A.2 al quale è stato aggiunto un volume sul											
ambienti		prospetto 2.											
incongrui													

prospetto 2



prospetto 4

area omogenea **TON 08** edificio n. **002**

no

Boschi - art. 50

nessuna

edificio da recuperare

Ristrutturazione Edilizia

Uso tradizionale

L'intervento dovrà ricondurre l'edificio al tipo edilizio A.4, prevedendo forometrie e caratteri tipologici secondo le indicazioni contenute nel Manuale Tipologico.

Gli ambienti non rilevabili dovranno essere individuati nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa al tipo.

Edificio esistente posto in area con classe di penalità media P3 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020.

Qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito in relazione agli interventi sull'edificio, e deve essere conforme a quanto stabilito dalla Carta di sintesi della pericolosità approvata dalla G.P. con delibera n. 1317 del 4/9/2020.