

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

	area omogenea		SIR 07	edificio n.		003	c. c.		SIROR	particella		.400/1	riferimenti fotografie		DAL SIR0700301 AL SIR0700306				
Pertinenze	accessibilità attuale		posti macchina		reti tecnologiche		usi del suolo		alberature		pavimentazioni		recinzioni		murature		costruzioni accessorie		
	veicolare libera						prato		da frutta		battuto di cemento salesà								
Edificio	iscrizioni										stato elevazioni		B	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
	“ FL / 1889” incisione su targa d’intonaco sul prospetto 1 della porzione abitativa.										stato copertura		B	iscrizioni		coperture in lamiera ondulata o non verniciata intonaci cementizi		agricolo	
											stato generale		B						
											materiali copertura		lamiera						
											leggibilità del processo edilizio		Media						
										coerenza col processo tipologico		Alta							
										significatività storica		Medi							
tipo		A.4		evoluzione dell'edificio														note	
ambienti		Fienile 1.1.06 Fuoco 3.2.01 Letto 3.1.02 Stalla 1.1.07		Edificio sorto in più fasi: impianto secondo il tipo A.2; addizione (nel 1889) della porzione abitativa, raggiungendo il tipo A.4.															

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 07** edificio n. **003**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento Conservativo

altri interventi specifici ammessi
Sull’ambiente Fuoco è ammesso l’inserimento della RITONDA 1.1.
Possibilità di svolgere un ESERCIZIO RURALE.

previsioni PRG
Pascoli - art. 23

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
Le eventuali iniziative di recupero degli immobili dovranno comunque essere supportate da specifiche analisi sulla pericolosità geologica del sito.
Edificio esistente posto in area con classe di penalità bassa P2 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020.