

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

SIR 11

edificio n.

015

c. c.

SIROR

particella

.412/2

referimenti fotografie

DAL SIR1101501 AL SIR1101506

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie			
	veicolare libera			prato bosco	altre	lastre di scisto		di sostegno				
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni		elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale	
					stato copertura		intonaci raso pietra		superfetazioni controterra.		abitativo	
					stato generale						utilizzo	
											saltuario	
					leggibilità del processo edilizio							
					coerenza col processo tipologico							
					significatività storica							
	tipo		evoluzione dell'edificio						note			
	F.4		Edificio riferibile al tipo F.4 e costituito da un Fuoco 2.1.2 e letto 2.3.2 privo di scala esterna. Aggiunta di superfetazioni controterra.									
ambienti												
Fuoco 2.1.2 Letto 2.3.2												

prospetto 1



prospetto 2



prospetto 3



prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 11** edificio n. **015**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

previsioni PRG

Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008

esistente

categoria d'intervento

Risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

usi potenziali

Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

Inserimento della ritonda sul prospetto 4. Possibilità di svolgere un
ESERCIZIO RURALE.

altre prescrizioni specifiche

Dovranno essere demolite le superfetazioni controterra.
Edificio esistente posto in area con classe di penalità bassa P2 ai sensi
dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data
04/09/2020.