

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea

SIR 08

edificio n.

053

c. c.

SIROR

particella

p.ed. 1328

riferimenti fotografie

DAL SIR0805301 AL SIR0805302

accessibilità attuale

sentiero

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato

alberature

cespugli

pavimentazioni

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

tipologia

A.2

ambienti

STALLA 1.1.8
FIENILE 1.1.1

evoluzione dell'edificio

Delle elevazioni rimane solo una modesta traccia del sedime, dalla documentazione l'edificio è riconducibile alla tipologia riportata con stalla e fienile.

elementi qualificanti

elementi degradanti

note

Visibili solo le elevazioni di base.

uso attuale

nessuno

utilizzo

abbandonato

Pertinenze

Edificio



Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 08** edificio n. **053**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi

previsioni PRG
Boschi - art. 50

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio da recuperare

usi potenziali
Tradizionale

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà riportare al tipo edilizio documentato, riproponendo gli ambienti documentati. Edificio esistente posto in area con classe di penalità media P3 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020.