

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	TRA 04	edificio n. 039	c. c.	TRANSACQUA	particella .763	riferimenti fotografie DAL TRA0403901 AL TRA0403907
---------------	---------------	------------------------	-------	------------	-----------------	---

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			prato	altre	nessuna		di sostegno	
Edificio	iscrizioni				elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale
					stato elevazioni		finestre e porte con dimensioni anomale	abitativo	
					stato copertura				
					stato generale				
				materiali copertura			utilizzo		
							saltuario		
				leggibilità del processo edilizio					
				coerenza col processo tipologico					
				significatività storica					
tipo		evoluzione dell'edificio				note			
B.3.s		Edificio di recente ristrutturazione con elementi incongrui, in particolare la superfetazione sul prospetto 4.							
ambienti									
Fienile 1.3.5 Stalla 1.1.7 Fuoco 3.2.2 Letto 3.1.5									



Indicazioni di intervento

area omogenea **TRA 04** edificio n. **039**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

previsioni PRG

Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008

nessuna

categoria d'intervento

nessuna

usi potenziali

Uso tradizionale

Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente. Ricadendo l'edificio in zona di rispetto idrogeologico, si prescrive il rispetto della Carta delle Risorse Idriche in vigore, rinviando ad essa la verifica di tutte le richieste di trasformazioni urbanistiche ed edilizie.