

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	TRA 04	edificio n. 038	c. c. TRANSACQUA	particella 765	riferimenti fotografie	DAL TRA0403801 AL TRA0403805
---------------	---------------	------------------------	------------------	----------------	------------------------	------------------------------

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie
	veicolare libera			bosco	altre			di sostegno	
					stato elevazioni	elementi qualificanti		elementi degradanti	uso attuale
	iscrizioni				stato copertura				nessuno
					stato generale				utilizzo
					materiali copertura				abbandonato
					leggibilità del processo edilizio				
					coerenza col processo tipologico				
					significatività storica				
Edificio	tipo	evoluzione dell'edificio							
	A.2	Delle elevazioni rimane solo una modesta traccia del sedime, dalla documentazione storica fotografica l'edificio è riconducibile alla tipologia indicata con stalla e fienile.							
ambienti									
STALLA 1.1.7									
FIENILE 1.1.2									

prospetto 1



prospetto 2



prospetto 3



prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **TRA 04** edificio n. **038**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

previsioni PRG

Boschi - art. 50

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008

edificio da recuperare

categoria d'intervento

Ristrutturazione edilizia

usi potenziali

Uso tradizionale

Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato. L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati. Ricadendo l'edificio in zona di rispetto idrogeologico, si prescrive il rispetto della Carta delle Risorse Idriche in vigore, rinviando ad essa la verifica di tutte le richieste di trasformazioni urbanistiche ed edilizie.