

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

Pertinenze

area omogenea

TRA 08

edificio n.

023

c. c.

TRANSACQUA

particella

.561

riferimenti fotografie

DAL TRA0802301 AL TRA0802305

accessibilità attuale

veicolare libera

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto
elettrificazione
fossa a tenuta

usi del suolo

prato

alberature

da frutta

pavimentazioni

asfalto

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

legnaia

iscrizioni

“1965” colmo valle

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

materiali copertura

tegole cemento

leggibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

iscrizioni

elementi degradanti

intonaci cementizi
torrette e comignoli anomali

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

Edificio

tipo

E.4.2

ambienti

Fuoco 2.2.01
Letto 2.2.03

evoluzione dell'edificio

Edificio tipo E.4.2 con legnaia nel sottoscala.

note



Indicazioni di intervento

area omogenea **TRA 08** edificio n. **023**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi
E' ammesso l'esercizio rurale.

altre prescrizioni specifiche
**Sono consensite la realizzazione di una ritonda sul prospetto 2 e la realizzazione di finestre sul prospetto 3.
E' inoltre ammessa la realizzazione di un accesso al livello terra dal prospetto 3, chiudendo contestualmente l'attuale accesso sul prospetto 1.**