

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

Pertinenze

area omogenea

SIR 13

edificio n.

041

c. c.

SIROR

particella

.325/1

riferimenti fotografie

DAL SIR1304101 AL SIR1304104

accessibilità attuale

pista

posti macchina

esterni

reti tecnologiche

acquedotto

usi del suolo

prato
bosco

alberature

cespugli

pavimentazioni

recinzioni

murature

di contenimento

costruzioni accessorie

iscrizioni

stato elevazioni

P

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

leggibilità del processo edilizio

Bassa

coerenza col processo tipologico

Nulla

significatività storica

Nulla

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

agricolo
nessuno

utilizzo

abbandonato

Edificio

tipo

A.2

ambienti

Stalla 1.1.08
Fienile 1.1.1

evoluzione dell'edificio

Leggibile il solo basamento, corrispondente a una Stalla 1.1.8. Tipo (A.2 o B.2) ed ambiente Fienile non identificabili. Identificazione tipologica dell'edificio sulla base di un progetto di recupero approvato nel 2004.

note

Rudere: visibili le elevazioni fino all’imposta del solaio/tetto.

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 13** edificio n. **041**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 22

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere edificio da recuperare

categoria d'intervento

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche