

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

Pertinenze

area omogenea

SIR 10

edificio n.

015

c. c.

SIROR

particella

.347/3

riferimenti fotografie

DAL SIR1001501 AL SIR1001507

accessibilità attuale

assente

posti macchina

reti tecnologiche

usi del suolo

prato
bosco

alberature

altre

pavimentazioni

recinzioni

murature

costruzioni accessorie

iscrizioni

stato elevazioni

C

stato copertura

P

stato generale

P

materiali copertura

scandole

leggibilità del processo edilizio

Media

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Bassa

elementi qualificanti

elementi degradanti

uso attuale

abitativo

utilizzo

abbandonato

Edificio

tipo

E.3.2

ambienti

FUOCO 1.2.2

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario di dimensioni molto ridotte.

note

prospetto 1 prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 10** edificio n. **015**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Boschi - art. 22

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
edificio esistente

categoria d'intervento
Ristrutturazione edilizia

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche
**Edificio esistente posto in area con classe di penali  elevata P4 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosit  DGP 1317 in data 04/09/2020, assoggettabile ad intervento di recupero senza aumento del volume.
Qualsiasi intervento   subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito in relazione agli interventi sull'edificio, e deve essere conforme a quanto stabilito dalla Carta di sintesi della pericolosit  approvata dalla G.P. con delibera n. 1317 del 4/9/2020.**



prospetto 3 prospetto 4