

Restituzione del rilievo e analisi dell'edificio

area omogenea	TRA 01	edificio n. 047	c. c. TRANSACQUA	particella .117/9	riferimenti fotografie da TRA0104701.JPG a TRA0104704.
---------------	---------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	---

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	tecnicismi	murature	costruzioni accessorie
	pedonale			prato bosco	altre	altro	staccionate in legno		

Edificio

iscrizioni

materiali copertura

scandole

leggiibilità del processo edilizio

Alta

coerenza col processo tipologico

Alta

significatività storica

Media

tipologia

F.3

ambienti

FUOCO 1.2.3

evoluzione dell'edificio

Edificio unitario con modifiche della copertura.

stato elevazioni

B

stato copertura

B

stato generale

B

elementi qualificanti

elementi degradanti

note

uso attuale

abitativo

utilizzo

temporaneo

prospetto 1

prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **TRA 01** edificio n. **047**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

previsioni PRG
Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008
nessuna

categoria d'intervento
Risanamento conservativo

usi potenziali
Uso tradizionale

altri interventi specifici ammessi



altre prescrizioni specifiche
Eliminare lo sporto rilevante sul prospetto verso valle.
Edificio esistente posto in area con classe di penalità bassa P2 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020.
Ricadendo l'edificio in zona di protezione idrogeologica , si prescrive il rispetto della Carta delle Risorse Idriche in vigore, rinviando ad essa la verifica di tutte le richieste di trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

prospetto 3

prospetto 4