

	area omogenea		SIR 02	edificio n.		066	c. c.		SIROR	particella		.310/2	riferimenti fotografie		DAL SIR0206601 AL SIR0206605					
Pertinenze	accessibilità attuale		posti macchina		reti tecnologiche		usi del suolo		alberature		pavimentazioni		recinzioni		murature		costruzioni accessorie			
	veicolare libera																			
Edificio	iscrizioni										stato elevazioni		P	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
											stato copertura		P					nessuno		
											stato generale		P					abitativo		
											materiali copertura								utilizzo	
																		abbandonato		
										leggibilità del processo edilizio		Bassa								
										coerenza col processo tipologico		Bassa								
										significatività storica		Nulla								
tipo			evoluzione dell'edificio															note		
A.2			Identificazione tipologica dell'edificio allo stato di rudere sulla base di documentazione fotografica e storica																	
ambienti																				
STALLA 1.1.7 FIENILE 1.1.1																				

prospetto 1



prospetto 2



Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 02** edificio n. **066**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

previsioni PRG
Boschi - art. 22

definizione secondo la L.P. 1/2008
rudere
edificio da recuperare
usi potenziali

Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Edificio esistente posto in area con classe di penalità bassa P2 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020.

prospetto 3



prospetto 4

