

Restituzione del rilievo e analisi dell’edificio

area omogenea

TRA 04

edificio n.

039

c. c.

TRANSACQUA

particella

.763

riferimenti fotografie

DAL TRA0403901 AL TRA0403907

Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina	reti tecnologiche	usi del suolo	alberature	pavimentazioni	recinzioni	murature	costruzioni accessorie	
	veicolare libera			prato	altre	nessuna		di sostegno		
Edificio	iscrizioni				stato elevazioni	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale		
					stato copertura			finestre e porte con dimensioni anomale	abitativo	
					stato generale				utilizzo	
					materiali copertura		saltuario			
					leggibilità del processo edilizio					
				coerenza col processo tipologico						
				significatività storica						
tipo		evoluzione dell'edificio				note				
B.3.s		Edificio di recente ristrutturazione con elementi incongrui, in particolare la superfetazione sul prospetto 4.								
ambienti										
Fienile 1.3.5 Stalla 1.1.7 Fuoco 3.2.2 Letto 3.1.5										

prospetto 1

prospetto 2



prospetto 3

prospetto 4

area omogenea **TRA 04** edificio n. **039**

esistenza del vincolo Beni Ambientali

no

previsioni PRG

Aree agricole - art. 48

proposta di vincolo Beni Ambientali

nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008

nessuna

categoria d'intervento

nessuna

Ristrutturazione edilizia

usi potenziali

Uso tradizionale

Uso produttivo diretto

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche

Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all'ambiente.

Ricadendo l'edificio in zona di rispetto idrogeologico, si prescrive il rispetto della Carta delle Risorse Idriche in vigore, rinviando ad essa la verifica di tutte le richieste di trasformazioni urbanistiche ed edilizie.