

	area omogenea		SIR 14	edificio n.		026	c. c.		SIROR	particella		.384/2	riferimenti fotografie		DAL SIR1402601 AL SIR1402608					
Pertinenze	accessibilità attuale		posti macchina		reti tecnologiche		usi del suolo		alberature		pavimentazioni		recinzioni		murature		costruzioni accessorie			
	sentiero						prato bosco													
Edificio	iscrizioni										stato elevazioni		P	elementi qualificanti		elementi degradanti		uso attuale		
											stato copertura		P					agricolo		
											stato generale		P					utilizzo		
																		abbandonato		
											materiali copertura									
										leggibilità del processo edilizio		Media								
										coerenza col processo tipologico		Alta								
										significatività storica		Alta								
tipo			evoluzione dell'edificio															note		
A.1 A.2 ambienti			Nonostante lo stato di degrado molto avanzato, sono ancora leggibili tutti gli elementi per l’individuazione planivolumetrica della costruzione e per l’identificazione dei suoi caratteri tipologici principali. Si tratta di un tipo A.2 costituito da una Stalla 1.1.1 e da un Fienile 1.1.1, caratterizzato da uno sporto aggettante su tutta la larghezza del prospetto 1: elemento molto peculiare e raro.															Elevazioni completamente in legno “stelari”. Visibili parzialmente piano terra e piano primo.		
Fienile 1.1.01 Stalla 1.1.01																				



Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 14** edificio n. **026**

esistenza del vincolo Beni Ambientali
no

proposta di vincolo Beni Ambientali
nessuna

categoria d'intervento
Ristrutturazione Edilizia

altri interventi specifici ammessi
Possibilità di svolgere un ESERCIZIO RURALE.

previsioni PRG
Boschi - art. 22

definizione secondo la L.P. 1/2008
da recuperare

usi potenziali
Uso tradizionale
Uso produttivo diretto

altre prescrizioni specifiche
L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato. L'intervento di recupero dovrà riproporre gli ambienti documentati.
Edificio esistente posto in area con classe di penalità media P3 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020.
Qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito in relazione agli interventi sull'edificio, e deve essere conforme a quanto stabilito dalla Carta di sintesi della pericolosità approvata dalla G.P. con delibera n. 1317 del 4/9/2020.
Le modifiche introdotte all'articolo 99 della l.p. n. 1/2008, relativamente alla categoria d'intervento "ristrutturazione", non sono applicabili nel caso degli edifici censiti dai piani per il patrimonio edilizio montano, ed a questo in particolare, in quanto la disciplina di tali manufatti è orientata al recupero.