

|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                          |                   |                                                                                                    |                |       |            |                                  |                                   |                        |            |                              |             |                                                                     |                        |             |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--|
| area omogenea |                                                                                                                                                                                                                                                        | SIR 08       | edificio n.    |                          | 008               | c. c.                                                                                              |                | SIROR | particella |                                  | .1329                             | riferimenti fotografie |            | DAL SIR0800801 AL SIR0800807 |             |                                                                     |                        |             |  |
| Perinenze     | accessibilità attuale                                                                                                                                                                                                                                  |              | posti macchina |                          | reti tecnologiche |                                                                                                    | usi del suolo  |       | alberature |                                  | pavimentazioni                    |                        | recinzioni |                              | murature    |                                                                     | costruzioni accessorie |             |  |
|               | veicolare libera<br>sentiero                                                                                                                                                                                                                           |              | esterni        |                          |                   |                                                                                                    | prato<br>bosco |       | altre      |                                  | Lastre graniglia                  |                        |            |                              | di sostegno |                                                                     |                        |             |  |
| Edificio      | iscrizioni                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |                          |                   |                                                                                                    |                |       |            |                                  | stato elevazioni                  |                        | B          | elementi qualificanti        |             | elementi degradanti                                                 |                        | uso attuale |  |
|               | “C F R. C L. CD 1893 ACFF” incisioni su uno stelar sopra la porta sul prospetto 1. Le lettere “C F” e la lettera “C” tra la R e la L sono state inserite in epoca successiva; forse nel 1957, quando si è tracciata la scritta sovrastante “1957 ...”. |              |                |                          |                   |                                                                                                    |                |       |            |                                  | stato copertura                   |                        | B          | iscrizioni                   |             | coperture in lamiera ondulata o non verniciata<br>dipinture stelari |                        | abitativo   |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                          |                   |                                                                                                    |                |       |            |                                  | stato generale                    |                        | B          |                              |             |                                                                     |                        |             |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                          |                   |                                                                                                    |                |       |            |                                  | materiali copertura               |                        | lamiera    |                              |             |                                                                     |                        |             |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                          |                   |                                                                                                    |                |       |            |                                  | leggibilità del processo edilizio |                        | Bassa      |                              |             |                                                                     |                        |             |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                          |                   |                                                                                                    |                |       |            | coerenza col processo tipologico |                                   | Alta                   |            |                              |             |                                                                     |                        |             |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                          |                   |                                                                                                    |                |       |            | significatività storica          |                                   | Bassa                  |            |                              |             |                                                                     |                        |             |  |
| tipo          |                                                                                                                                                                                                                                                        | E.3.1        |                | evoluzione dell'edificio |                   | Edificio apparentemente unitario risalente al 1893, ma rimaneggiato (vedi serramenti prospetto 1). |                |       |            |                                  |                                   |                        |            |                              |             | note                                                                |                        |             |  |
| ambienti      |                                                                                                                                                                                                                                                        | Fuoco 1.1.01 |                |                          |                   |                                                                                                    |                |       |            |                                  |                                   |                        |            |                              |             |                                                                     |                        |             |  |



prospetto 1



prospetto 2



prospetto 3



prospetto 4



Indicazioni di intervento

area omogenea **SIR 08** edificio n. **008**

esistenza del vincolo Beni Ambientali  
no

previsioni PRG  
Boschi - art. 22

proposta di vincolo Beni Ambientali  
nessuna

definizione secondo la L.P. 1/2008  
esistente

categoria d'intervento  
**Ristrutturazione Edilizia**

usi potenziali  
**Uso tradizionale**

altri interventi specifici ammessi

altre prescrizioni specifiche  
**Le modifiche introdotte all'articolo 99 della l.p. n. 1/2008, relativamente alla categoria d'intervento "ristrutturazione", non sono applicabili nel caso degli edifici censiti dai piani per il patrimonio edilizio montano, ed a questo in particolare, in quanto la disciplina di tali manufatti è orientata al recupero. Edificio esistente posto in area con classe di penalità media P3 ai sensi dell'art. 15 della Carta di sintesi della pericolosità DGP 1317 in data 04/09/2020 . Qualsiasi intervento è subordinato ad accurate analisi che determinino l'effettivo pericolo del sito in relazione agli interventi sull'edificio, e deve essere conforme a quanto stabilito dalla Carta di sintesi della pericolosità approvata dalla G.P. con delibera n. 1317 del 4/9/2020.**