

	area omogenea	SIR 11	edificio n.	002	c. c.	SIROR	particella	.1268	referimenti fotografie	DAL SIR1100201 AL SIR1100206														
Pertinenze	accessibilità attuale	posti macchina		reti tecnologiche		usi del suolo		alberature		pavimentazioni		recinzioni		murature		costruzioni accessorie								
	veicolare limitata	esterni		acquedotto elettrificazione fossa a tenuta antenna/parabola tv		prato orto bosco		altre		lastre ghiaia legno		staccionate in legno rete metallica				Capitello								
Edificio	iscrizioni																stato elevazioni		B	elementi qualificanti	elementi degradanti	uso attuale		
																	stato copertura		B			abitativo		
																	stato generale		B			utilizzo		
																	materiali copertura						temporaneo	
																	leggibilità del processo edilizio		Media					
																coerenza col processo tipologico		Media						
																significatività storica		Bassa						
tipo		evoluzione dell'edificio														note								
F.3		Edificio di recente ricostruito, riferibile al tipo F.3 ma con inconsueta disposizione dei fori: porta centrale e finestre simmetriche, riferibile più alla “casere” delle malghe che non alle baite.																						
ambienti																								
altro																								

prospetto 1 		prospetto 2 	Indicazioni di intervento area omogenea SIR 11 edificio n. 002 esistenza del vincolo Beni Ambientali no proposta di vincolo Beni Ambientali nessuna categoria d'intervento Risanamento Conservativo previsioni PRG Pascoli - art. 23 definizione secondo la L.P. 1/2008 esistente usi potenziali Uso tradizionale altri interventi specifici ammessi	
prospetto 3 		prospetto 4 	altre prescrizioni specifiche Le strutture incongrue con gli ambienti dovranno essere sostituite con altre individuate nella colonna B della tabella nella scheda del Manuale Tipologico relativa all’ambiente. L’intervento preveda la rimozione della superfetazione sul prospetto 4.	